

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Кременчуцьке відділення Полтавської
торгово-промислової палати,
код 13996479
39600, Україна, Полтавська область,
м. Кременчук, вул.Алітуська, 2

**Директор – віце президент
Полтавської ТПП**

 **МАКІЄВ В.О.**

ТЕХНІЧНИЙ ЗВІТ

№030-2025-ТО від 22.09.2025

**позапланового технічного обстеження щодо дотриманості необхідних
умов інклюзивності для маломобільних груп населення у відповідності з
державними будівельними нормами, правилами і стандартами**

**Об'єкт: Ліцей «Лідер», розташований за адресою: 39750, Україна, Полтав-
ська область, Кременчуцький район, с.Пришиб, вул.Центральна, буд.19**

(найменування, місцезнаходження об'єкта)

**Замовник: Відділ освіти, культури, спорту та туризму виконавчого комітету
Пришибської сільської ради, код ЄДРПОУ- 44559843**

(прізвище, ім'я, по батькові або найменування замовника,

**39750, Україна, Полтавська область, Кременчуцький район, с.Пришиб,
вул.Центральна, буд.46, тел.098-304-88-35**

всього місце проживання або місце знаходження, номер телефону,

liceu@pplt.poltava.ua

адреса електронної пошти, якщо така є)

м.Кременчук, 2025

(це та рік складення звіту)

1. ВСТУП

Роботи з позапланового технічного обстеження об'єкту містобудування «Ліней «Лідер», розташований за адресою: 39750, Україна, Полтавська область, Кременчуцький район, с.Пришиб, вул.Центральна, буд.19»

(найменування об'єкта)

проводяться з метою визначення відповідності даного об'єкту вимогам ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд» і надання, у разі необхідності, рекомендацій щодо усунення можливих виявлених недоліків.

Виконавець проводить роботи з технічного обстеження на підставі кваліфікаційного сертифіката відповідального виконавця окремих видів робіт (послуг), пов'язаних із створенням об'єкта архітектури, - експерта з технічного обстеження.

Кваліфікаційний сертифікат АЕ №000671, виданий Атестаційною архітектурно-будівельною комісією Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України 28.08.2012 року.

(серія і номер кваліфікаційного сертифіката, ким та коли виданий)

Цим підтверджується, що звіт з технічного обстеження будівельних конструкцій будівлі виконаний відповідно до діючих будівельних норм і правил, а також державних стандартів, які є в Переліку чинних в Україні нормативних документів у галузі будівництва.

При проведенні обстеження будівельних конструкцій та підготовці висновку за його результатами розглядалися питання, пов'язані з технічним станом конструкцій, використовувались нормативні документи з питань обстежень, паспортизації, безпечної та надійної експлуатації будівель та споруд:

- Постанова Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 року №1187 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти» зі змінами від 10 травня 2018 року №347;

ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд»;

- Постанова КМУ від 12 квітня 2017 р. № 257 «Про затвердження Порядку проведення обстеження прийнятих в експлуатацію об'єктів будівництва»;

- ДСТУ-Н Б В.1.2-18:2016 Настанова щодо обстеження будівель і споруд для визначення та оцінки їх технічного стану.

2. СКЛАД РОБІТ

Склад робіт за складністю візуальних обстежень наведено нижче:

2.1. Загальний огляд з оцінкою стану конструкцій. Ознайомлення з об'єктом обстеження, його об'ємно-планувальними і конструктивними рішеннями.

2.2. Підготовка матеріалів для складання дефектної відомості (у разі необхідності).

2.3. Візуальний огляд з оцінкою загального стану конструкцій.

Візуальне обстеження проводилось для оцінки технічного стану будівельних конструкцій по зовнішніх ознаках і для визначення необхідності в проведенні детального інструментального обстеження. Візуальне обстеження забезпечувалось шляхом огляду конструкцій в цілому - із застосуванням вимірювальних інструментів і приладів (фотоапаратів, рулетки тощо).

2.4. Виявлення, вимірювання та фотографування дефектів і пошкоджень.

2.5. Аналіз та обробка результатів обстеження.

3. ЗАГАЛЬНІ ДАНІ

Згідно з п.3.15 ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд», **інклюзивність будівель і споруд** – це комплекс архітектурно-планувальних, інженерно-технічних, ергономічних, конструкційних і організаційних заходів для забезпечення доступності будівель і

Під час проведення позапланового технічного обстеження об'єкту містобудування «Тітей «Підер», розташований за адресою: 39750, Україна, Полтавська область, Кременчуцький район, с.Пришиб, вул.Центральна, буд.19» та відповідно до ознак, наведених у даному звіті, встановлено забезпечення доступності для маломобільних груп населення та потрапляння їх на об'єктований об'єкт.

На об'єкті містобудування «Тітей «Підер», розташований за адресою: 39750, Україна, Полтавська область, Кременчуцький район, с.Пришиб, вул.Центральна, буд.19» **Додатковник** Відділ освіти, культури, спорту та туризму виконавчого комітету Пришибської сільської ради, код ЄДРПОУ - 44559843), встановлено **ВІДПОВІДНІСТЬ** вимогам ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд».

Експерт



В.Кольба